


中能生小学校 位置図



中能生小学校 01 県道西飛山能生線
横断歩道が薄くなっている。能生方面からだ左カーブ後に横断場所があるので視認しにくい。朝、東にある太陽と重なり、信号機が見えにくいことがある。登校指導中、児童が横断するときに、車が通行しそうなことがあった。この県道は制限速度時速40kmであるが、時速60kmほど出している自動車が多く危険を感じることが多い。

中能生小学校 02 県道西飛山能生線
能生方面からの「路面の横断歩道あり」の標識が薄くなっていたが、修正され整備された。過去には能生方面から来た車が止まってくださり、住民が横断しようとしたところ、順に停車して下さっていた3台を追い抜いた車がつっこんできたことがあった。この県道は制限速度時速40kmであるが、時速60kmほど出している自動車が多く危険を感じるが多い。



中能生小学校 03 市道榎能生線(大字中野口)
歩道が無く、車両と歩行者の接触の恐れがあるため危険→歩道の改修工事が終了し、歩道が整備された。