


糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



燃焼装置の搬入中 他

平成31年4月15日



居室部分の鉄骨建て方中 他

平成31年4月17日



糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



集じん器の搬入組立中 他

令和元年5月17日



ランプウェイ部分の地盤改良中 他

令和元年5月17日




糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



ランプウェイの基礎と地中梁のコンクリート打設中 他

令和元年6月26日



ランプウェイの基礎と地中梁のコンクリート打設中 他

令和元年6月26日



糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



ランプウェイの鉄骨建て方中 他

令和元年7月24日



ランプウェイの鉄骨建て方中 他

令和元年7月24日




糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



煙突廻りの鉄骨建て方中 他

令和元年8月16日



煙突廻りの鉄骨建て方中 他

令和元年8月19日




糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



計量棟部分の地盤改良中 他

令和元年9月9日



炉室及びごみピット屋根のコンクリート打設中 他

令和元年9月13日



糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



煙突内筒の据付中 他

令和元年9月20日



煙突内筒の据付中 他

令和元年9月20日



糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



外壁の塗装中 他

令和元年10月28日



ランプウェイ屋根の防水シート施工中 他

令和元年10月28日



糸魚川市ごみ処理施設整備運営事業建設工事進捗状況（令和元年度）



管理居室の内装工事中、炉室の電気計装工事中

令和元年11月26日



プラットフォーム屋根の防水シート施工中

令和元年11月27日