糸魚川市一般廃棄物最終処分場の維持管理記録（令和４年度）

「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に基づき、廃棄物搬入記録、水質検査、埋立容量確認、施設点検を行っています。

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量】

単位：ｔ

| 種類 | 年度計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばいじん *1 | 299.89 | 23.74 | 27.01 | 31.01 | 23.65 | 25.03 | 32.58 | 18.54 | 28.02 | 20.93 | 30.75 | 8.65 | 29.98 |

*1　糸魚川市清掃センターごみ処理施設で発生したばいじんを薬剤固化したもの。

【水質検査】

| | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放流水 | 測定結果・採取年月日等 | | 別紙「糸魚川市一般廃棄物最終処分場の環境測定結果（令和４年度）」に記載 | | | | | | | | | | | |
| 流入水 | 測定結果・採取年月日等 | | 別紙「糸魚川市一般廃棄物最終処分場の環境測定結果（令和４年度）」に記載 | | | | | | | | | | | |
| 地下水（上井戸） | 測定結果・採取年月日等 | | 別紙「糸魚川市一般廃棄物最終処分場の環境測定結果（令和４年度）」に記載 | | | | | | | | | | | |
| | 水質異常時の措置 | 異常の有無 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | ※ | ※ |
| | | 措置を講じた年月日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ※ | ※ |
| | | 措置の内容 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ※ | ※ |
| 地下水（下井戸） | 測定結果・採取年月日等 | | 別紙「糸魚川市一般廃棄物最終処分場の環境測定結果（令和４年度）」に記載 | | | | | | | | | | | |
| | 水質異常時の措置 | 異常の有無 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
| | | 措置を講じた年月日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 措置の内容 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 地下水（新上井戸） | 測定結果・採取年月日等 | | 別紙「糸魚川市一般廃棄物最終処分場の環境測定結果（令和４年度）」に記載 | | | | | | | | | | | |
| | 水質異常時の措置 | 異常の有無 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
| | | 措置を講じた年月日 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 措置の内容 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

※積雪のため採水不可

【残余の埋立容量】

| 測量年月日 | R4.3.31 | R4.4.30 | R4.5.31 | R4.6.30 | R4.7.31 | R4.8.31 | R4.9.30 | R4.10.31 | R4.11.30 | R4.12.31 | R5.1.31 | R5.2.28 | R5.3.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量結果 | 5,733 | 5,715 | 5,695 | 5,672 | 5,654 | 5,635 | 5,611 | 5,597 | 5,576 | 5,561 | 5,538 | 5,531 | 5,509 |

*2　令和３年４月埋立開始　　「最終処分場残余容量算定マニュアル（環境省）」埋立重量から換算する方法により算定

【点検項目】

| | | R4.4.14 | R4.5.19 | R4.6.9 | R4.7.7 | R4.8.10 | R4.9.5 | R4.10.13 | R4.11.10 | R4.12.8 | R5.1.12 | R5.2.9 | R5.3.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁 | 点検日 | | | | | | | | | | | | |
| | 点検結果 | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し |
| 遮水工 | 点検日 | | | | | | | | | | | | |
| | 点検結果 | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し |
| 浸出水送水管、調整槽 | 点検日 | | | | | | | | | | | | |
| | 点検結果 | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し |
| 浸出水処理設備 | 点検日 | | | | | | | | | | | | |
| | 点検結果 | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し | 異常無し |