

令和6年度 水道水の放射性物質検査結果

市内水道水の放射性物質検査を行っています。調査結果から、水道水の安全性に問題はありません（放射性セシウム、放射性ヨウ素は検出されていません）ので、安心してご利用ください。

◆食品衛生法の規格基準（飲料水）は、放射性セシウム10Bq/kgです。

◆表中の数値は検出限界値です。

【糸魚川地域】

| 採水地点 | 測定対象 | 対象水源 | 採水日 | 検査結果(Bq/kg) | | |
|----------------|------|------|-------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 放射性セシウム 134 | 放射性セシウム 137 | 放射性ヨウ素 131 |
| 水崎水源地 | 水道水 | 地下水 | 5/16 | 検出しない 0.55 未満 | 検出しない 0.60 未満 | 検出しない 0.76 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.54 未満 | 検出しない 0.66 未満 | 検出しない 0.68 未満 |
| | | | 11/26 | 検出しない 0.60 未満 | 検出しない 0.71 未満 | 検出しない 0.66 未満 |
| | | | 2/25 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.74 未満 | 検出しない 0.63 未満 |
| 梶屋敷水源地 | 水道水 | 地下水 | 5/16 | 検出しない 0.76 未満 | 検出しない 0.72 未満 | 検出しない 0.91 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.67 未満 | 検出しない 0.94 未満 | 検出しない 0.76 未満 |
| | | | 11/26 | 検出しない 0.65 未満 | 検出しない 0.83 未満 | 検出しない 0.00 未満 |
| | | | 2/25 | 検出しない 0.65 未満 | 検出しない 0.77 未満 | 検出しない 0.65 未満 |
| 白馬簡易水道第一滅菌室 | 水道水 | 湧水 | 5/23 | 検出しない 0.56 未満 | 検出しない 0.64 未満 | 検出しない 0.44 未満 |
| | | | 8/15 | 検出しない 0.55 未満 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.71 未満 |
| | | | 11/21 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.58 未満 | 検出しない 0.89 未満 |
| | | | 2/26 | 検出しない 0.41 未満 | 検出しない 0.79 未満 | 検出しない 0.69 未満 |
| 小滝簡易水道第一配水池 | 水道水 | 湧水 | 5/23 | 検出しない 0.55 未満 | 検出しない 0.68 未満 | 検出しない 0.53 未満 |
| | | | 8/15 | 検出しない 0.54 未満 | 検出しない 0.71 未満 | 検出しない 0.62 未満 |
| | | | 11/26 | 検出しない 0.59 未満 | 検出しない 0.68 未満 | 検出しない 0.64 未満 |
| | | | 2/26 | 検出しない 0.64 未満 | 検出しない 0.68 未満 | 検出しない 0.69 未満 |
| 姫川簡易水道（根小屋）浄水場 | 水道水 | 地下水 | 5/23 | 検出しない 0.65 未満 | 検出しない 0.53 未満 | 検出しない 0.58 未満 |
| | | | 8/15 | 検出しない 0.58 未満 | 検出しない 0.76 未満 | 検出しない 0.71 未満 |
| | | | 11/26 | 検出しない 0.50 未満 | 検出しない 0.68 未満 | 検出しない 0.73 未満 |
| | | | 2/26 | 検出しない 0.62 未満 | 検出しない 0.57 未満 | 検出しない 0.68 未満 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|----|-------|------------------|------------------|------------------|
| 早川簡易水道第一配水池 | 水道水 | 湧水 | 5/16 | 検出しない 0.58 未満 | 検出しない 0.84 未満 | 検出しない 0.80 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.46 未満 | 検出しない 0.80 未満 | 検出しない 0.59 未満 |
| | | | 11/21 | 検出しない 0.67 未満 | 検出しない 0.66 未満 | 検出しない 0.96 未満 |
| | | | 2/20 | 検出しない 0.76 未満 | 検出しない 0.87 未満 | 検出しない 0.65 未満 |
| 西海簡易水道第一配水池 | 水道水 | 湧水 | 5/16 | 検出しない 0.73 未満 | 検出しない 0.77 未満 | 検出しない 0.86 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.61 未満 | 検出しない 0.74 未満 | 検出しない 0.60 未満 |
| | | | 11/21 | 検出しない 0.62 未満 | 検出しない 0.77 未満 | 検出しない 0.69 未満 |
| | | | 2/20 | 検出しない 0.76 未満 | 検出しない 0.73 未満 | 検出しない 0.65 未満 |

【能生地域】

| | | | | | | |
|-------|-----|-----|-------|------------------|------------------|------------------|
| 柵口浄水場 | 水道水 | 能生川 | 5/16 | 検出しない 0.67 未満 | 検出しない 0.69 未満 | 検出しない 0.90 未満 |
| | | | 8/22 | 検出しない 0.57 未満 | 検出しない 0.74 未満 | 検出しない 0.65 未満 |
| | | | 11/21 | 検出しない 0.51 未満 | 検出しない 0.67 未満 | 検出しない 0.79 未満 |
| | | | 2/20 | 検出しない 0.47 未満 | 検出しない 0.65 未満 | 検出しない 0.62 未満 |
| 高倉配水池 | 水道水 | 湧水 | 5/27 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.72 未満 | 検出しない 0.66 未満 |
| | | | 8/26 | 検出しない 0.58 未満 | 検出しない 0.56 未満 | 検出しない 0.56 未満 |
| | | | 11/27 | 検出しない 0.62 未満 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.59 未満 |
| | | | 2/25 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.63 未満 |
| 仙納配水池 | 水道水 | 湧水 | 5/23 | 検出しない 0.36 未満 | 検出しない 0.53 未満 | 検出しない 0.48 未満 |
| | | | 8/26 | 検出しない 0.62 未満 | 検出しない 0.43 未満 | 検出しない 0.61 未満 |
| | | | 11/27 | 検出しない 0.40 未満 | 検出しない 0.74 未満 | 検出しない 0.65 未満 |
| | | | 2/25 | 検出しない 0.52 未満 | 検出しない 0.77 未満 | 検出しない 0.61 未満 |
| 徳合配水池 | 水道水 | 湧水 | 5/23 | 検出しない 0.62 未満 | 検出しない 0.74 未満 | 検出しない 0.62 未満 |
| | | | 8/26 | 検出しない 0.71 未満 | 検出しない 0.66 未満 | 検出しない 0.67 未満 |
| | | | 11/26 | 検出しない 0.56 未満 | 検出しない 0.76 未満 | 検出しない 0.73 未満 |
| | | | 2/26 | 検出しない 0.58 未満 | 検出しない 0.67 未満 | 検出しない 0.70 未満 |

| | | | | | | |
|-------|-----|----|-------|------------------|------------------|------------------|
| 中尾配水池 | 水道水 | 湧水 | 5/23 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.73 未満 | 検出しない 0.62 未満 |
| | | | 8/26 | 検出しない 0.60 未満 | 検出しない 0.87 未満 | 検出しない 0.57 未満 |
| | | | 11/27 | 検出しない 0.56 未満 | 検出しない 0.78 未満 | 検出しない 0.65 未満 |
| | | | 2/25 | 検出しない 0.58 未満 | 検出しない 0.68 未満 | 検出しない 0.64 未満 |

【青海地域】

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-------|------------------|------------------|------------------|
| 青海第 5 水源地 | 水道水 | 地下水 | 5/22 | 検出しない 0.55 未満 | 検出しない 0.79 未満 | 検出しない 0.60 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.66 未満 | 検出しない 0.66 未満 | 検出しない 0.67 未満 |
| | | | 11/20 | 検出しない 0.59 未満 | 検出しない 0.65 未満 | 検出しない 0.78 未満 |
| | | | 2/19 | 検出しない 0.76 未満 | 検出しない 0.88 未満 | 検出しない 0.76 未満 |
| 上路簡易水道配水池 | 水道水 | 湧水 | 5/22 | 検出しない 0.55 未満 | 検出しない 0.77 未満 | 検出しない 0.74 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.66 未満 | 検出しない 0.74 未満 | 検出しない 0.53 未満 |
| | | | 11/20 | 検出しない 0.68 未満 | 検出しない 0.64 未満 | 検出しない 0.79 未満 |
| | | | 2/19 | 検出しない 0.68 未満 | 検出しない 0.70 未満 | 検出しない 0.56 未満 |
| 市振簡易水道第一水源地 | 水道水 | 地下水 | 5/22 | 検出しない 0.60 未満 | 検出しない 0.62 未満 | 検出しない 0.63 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.64 未満 | 検出しない 0.81 未満 | 検出しない 0.62 未満 |
| | | | 11/20 | 検出しない 0.56 未満 | 検出しない 0.77 未満 | 検出しない 0.88 未満 |
| | | | 2/19 | 検出しない 0.69 未満 | 検出しない 0.95 未満 | 検出しない 0.67 未満 |
| 歌外波簡易水道 | 水道水 | 湧水 | 5/22 | 検出しない 0.50 未満 | 検出しない 0.60 未満 | 検出しない 0.60 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.51 未満 | 検出しない 0.69 未満 | 検出しない 0.68 未満 |
| | | | 11/20 | 検出しない 0.62 未満 | 検出しない 0.77 未満 | 検出しない 0.78 未満 |
| | | | 2/19 | 検出しない 0.59 未満 | 検出しない 0.68 未満 | 検出しない 0.73 未満 |
| 青海第 6 水源地 | 水道水 | 地下水 | 5/22 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.74 未満 | 検出しない 0.67 未満 |
| | | | 8/21 | 検出しない 0.59 未満 | 検出しない 0.81 未満 | 検出しない 0.59 未満 |
| | | | 11/20 | 検出しない 0.63 未満 | 検出しない 0.74 未満 | 検出しない 0.73 未満 |
| | | | 2/19 | 検出しない 0.81 未満 | 検出しない 0.73 未満 | 検出しない 0.68 未満 |