

調査結果報告書

調査件名： 教こ委第1号 旧東北電力ビル解体設計業務委託

調査場所： 糸魚川市大町2丁目地内

御依頼者： 糸魚川市長 米田 徹 様

報告日： 2023年12月13日

項目： アスベスト建材分析



株式会社 土木管理総合試験所

上越支店 新潟県上越市平成町438-1

TEL：025-521-0400 FAX：025-521-0402

建設コンサルタント登録 建05第7741号

環境計量証明事業所登録 環境第74号(濃度)

環境計量証明事業所登録 環境第75号(音圧レベル)

環境計量証明事業所登録 環境第76号(振動加速度レベル)

地質調査業者登録 質02第2230号

ソフトコアリング協会加盟

建築物飲料水水質検査業長野県11水第34号

土壌汚染指定調査機関 2003-4-2029

本社：長野・東京

支店：上越・松本・南信・山梨・埼玉・神奈川・群馬・東北・大阪・京滋・福岡・北海道

出張所：名古屋・沖縄・新潟・札幌・福井

駐在員事務所：ベトナム

FC店：札幌・熊本・和歌山・東海・福島・宇都宮・京都・茨城・新潟・盛岡・千葉

※この試験結果報告書の一部分を複製するときは、書面によって当試験所の承認を得るようにして下さい。

石綿分析結果報告書

糸魚川市長 米田 徹 様

株式会社 土木管理総合試験所
〒943-0151 新潟県上越市平成町488-1
上越支店 TEL 026-325-8406
本 店 TEL 026-462-3414

御依頼頂きました検体の分析結果を下記の通り御報告致します。
ただし本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

計量証明事業登録長野県第74号（濃度）

長野労働局登録番号 第20-24号

分析責任者 君島 祥

(建材中のアスベスト定性分析技能試験合格者)
(石綿分析技術評価事業合格認定証評価区分1)

1. 物件名称及び住所

物件名称	教こ委第1号 旧東北電力ビル解体設計業務委託
物件住所	糸魚川市大町2丁目地内

2. 分析期間

分析実施日	2023年11月16日 ～ 2023年12月13日
-------	---------------------------

3. 分析方法

分析方法	JIS A 1481-1（市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法）		
測定機器	実体顕微鏡：(株)ニコン SMZ800	分析室の温度	25℃
	偏光・分散顕微鏡：(株)ニコン ECLIPSE LV100ND		

4. 分析結果

試料 No.	試料名	定性分析結果
1	2階 屋根 アスファルト防水	クリソタイル、アクチノライト含有
2	3階 屋根 折板裏打ち材ペフ材	不含有
3	玄関 軒天 塗装ゆず肌	不含有
4	外壁吹付け シリカスタッコ骨材塗装	クリソタイル含有
5	渡り廊下 外壁 下地ラムダサイディング15mm	クリソタイル含有
6	渡り廊下 外壁 吹付塗装材	不含有
7	1階廊下1 天井下地 クロス+薄ベニア+石膏ボード	不含有
8	1階給湯室1 床仕上げ クッションフロア	不含有
9	1階給湯室1 壁下地 石膏ボード	不含有
10	1階給湯室1 天井下地 石膏ボード	不含有

備考：対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトとします。

石綿分析結果報告書

糸魚川市長 米田 徹 様

株式会社 土木管理総合試験所
〒943-0151 新潟県上越市平成町438-1
上越支店 TEL 026-542-0400
本 店 TEL 026-462-0414

御依頼頂きました検体の分析結果を下記の通り御報告致します。
ただし本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

計量証明事業登録長野県第74号（濃度）

長野労働局登録番号 第20-24号

分析責任者 君島 祥

(建材中のアスベスト定性分析技能試験合格者)
(石綿分析技術評価事業合格認定証評価区分1)

1. 物件名称及び住所

物件名称	教こ委第1号 旧東北電力ビル解体設計業務委託
物件住所	糸魚川市大町2丁目地内

2. 分析期間

分析実施日	2023年11月16日 ～ 2023年12月13日
-------	---------------------------

3. 分析方法

分析方法	JIS A 1481-1 (市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)		
測定機器	実体顕微鏡：(株)ニコン SMZ800	分析室の温度	25℃
	偏光・分散顕微鏡：(株)ニコン ECLIPSE LV100ND		

4. 分析結果

試料 No.	試料名	定性分析結果
11	1階宿直室 ジュラク下塗材	不含有
12	1階宿直室 ジュラク壁 仕上げ材	不含有
13	1階宿直室 天井 木目石膏ボード	クリソタイル含有
14	1階倉庫2 ケイカル板	クリソタイル含有
15	1階廊下2 壁 吹付塗装	不含有
16	1階廊下2 天井 リシン吹付	不含有
17	1階空調機室 壁 スタック吹付塗装	クリソタイル含有
18	1階空調機室 天井 リシン吹付	不含有
19	1階廊下2 配管保温材	不含有
20	2階階段ホール ビニル床タイル	不含有

備考：対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトとします。

石綿分析結果報告書

糸魚川市長 米田 徹 様

株式会社 土木管理総合試験所
〒943-0151 新潟県上越市平成町438-1
上越支店 TEL 026-225-0406
本店 TEL 026-462-5414

御依頼頂きました検体の分析結果を下記の通り御報告致します。
ただし本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

計量証明事業登録長野県第74号（濃度）

長野労働局登録番号 第20-24号

分析責任者 君島 祥

(建材中のアスベスト定性分析技能試験合格者)
(石綿分析技術評価事業合格認定証評価区分1)

1. 物件名称及び住所

物件名称	教こ委第1号 旧東北電力ビル解体設計業務委託
物件住所	糸魚川市大町2丁目地内

2. 分析期間

分析実施日	2023年11月16日 ～ 2023年12月13日
-------	---------------------------

3. 分析方法

分析方法	JIS A 1481-1 (市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)		
測定機器	実体顕微鏡：(株)ニコン SMZ800	分析室の温度	25℃
	偏光・分散顕微鏡：(株)ニコン ECLIPSE LV100ND		

4. 分析結果

試料 No.	試料名	定性分析結果
21	2階事務室 床 クッションフロア	クリソタイル含有
22	2階事務室 ビニル巾木	クリソタイル含有
23	2階事務室 天井下地 石膏ボード	不含有
24	2階事務室 天井 ロックウール系吸音板	不含有
25	2階所長室 壁下地 石膏ボード	不含有
26	2階雑品庫 天井 化粧石膏ボード	不含有
27	2階階段1 天井 化粧石膏ボード	不含有
28	2階事務室2 床 モルタル	クリソタイル含有
29	2階事務室2 床 クッションフロア	不含有
30	2階事務室2 壁 石膏ボード2重	不含有

備考：対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトとします。

石綿分析結果報告書

糸魚川市長 米田 徹 様

株式会社 土木管理総合試験所
〒943-0151 新潟県糸魚川市平成町138-1
上越支店 TEL 026-352-0406
本 店 TEL 026-462-6414

御依頼頂きました検体の分析結果を下記の通り御報告致します。
ただし本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

計量証明事業登録長野県第74号（濃度）

長野労働局登録番号 第20-24号

分析責任者 君島 祥

(建材中のアスベスト定性分析技能試験合格者)
(石綿分析技術評価事業合格認定証評価区分1)

1. 物件名称及び住所

物件名称	教こ委第1号 旧東北電力ビル解体設計業務委託
物件住所	糸魚川市大町2丁目地内

2. 分析期間

分析実施日	2023年11月16日 ～ 2023年12月13日
-------	---------------------------

3. 分析方法

分析方法	JIS A 1481-1 (市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)		
測定機器	実体顕微鏡：(株)ニコン SMZ800	分析室の温度	25℃
	偏光・分散顕微鏡：(株)ニコン ECLIPSE LV100ND		

4. 分析結果

試料 No.	試料名	定性分析結果
31	2階事務室2 天井下地 石膏ボード	不含有
32	2階事務室2 天井 ロックウール系吸音板	不含有
33	3階階段ホール2 ビニル床タイル	クリソタイル含有
34	3階階段ホール2 天井 化粧石膏ボード	不含有
35	3階会議室 床 塩ビシート	不含有
36	3階会議室 天井下地 石膏ボード	不含有
37	3階会議室 天井 ロックウール系吸音板	不含有
38	3階通信機械室1 壁下地 石膏ボード	不含有
39	3階通信機械室1 天井 化粧石膏ボード	不含有
40	3階ロッカー室 床 塩ビシート	不含有

備考：対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトとします。

石綿分析結果報告書

糸魚川市長 米田 徹 様

株式会社 土木管理総合試験所

〒943-0151 新潟県上越市平成町438-1

上越支店 TEL 026-25-3400

本店 TEL 026-462-0414

御依頼頂きました検体の分析結果を下記の通り御報告致します。
ただし本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

計量証明事業登録長野県第74号（濃度）

長野労働局登録番号 第20-24号

分析責任者 君島 祥

(建材中のアスベスト定性分析技能試験合格者)
(石綿分析技術評価事業合格認定証評価区分1)

1. 物件名称及び住所

物件名称	教こ委第1号 旧東北電力ビル解体設計業務委託
物件住所	糸魚川市大町2丁目地内

2. 分析期間

分析実施日	2023年11月16日 ～ 2023年12月13日
-------	---------------------------

3. 分析方法

分析方法	JIS A 1481-1 (市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)		
測定機器	実体顕微鏡：(株)ニコン SMZ800	分析室の温度	25℃
	偏光・分散顕微鏡：(株)ニコン ECLIPSE LV100ND		

4. 分析結果

試料 No.	試料名	定性分析結果
41	3階渡り廊下1 床 モルタル	クリソタイル含有
42	3階渡り廊下1 ビニル床タイル	不含有
43	3階渡り廊下1 壁下地 石膏ボード	不含有
44	3階渡り廊下1 天井 化粧石膏ボード	不含有
45	屋根1 均しモルタル	不含有
46	外壁1 アスロック60mm塗装品	クリソタイル含有
47	地覆 モルタル仕上げ	クリソタイル含有
48	1階車庫 柱型 ラスモルタル	クリソタイル含有
49	1階車庫 天井 耐火被覆	不含有
50	2階事務所 床下地 モルタル	クリソタイル含有

備考：対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトとします。

石綿分析結果報告書

糸魚川市長 米田 徹 様

株式会社 土木管理総合試験所

〒943-0151 新潟県上越市平成町438-1

上越支店 TEL 026-462-0406

本 店 TEL 026-462-0414

御依頼頂きました検体の分析結果を下記の通り御報告致します。
ただし本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

計量証明事業登録長野県第74号（濃度）

長野労働局登録番号 第20-24号

分析責任者 君島 祥

(建材中のアスベスト定性分析技能試験合格者)
(石綿分析技術評価事業合格認定証評価区分1)

1. 物件名称及び住所

物件名称	教こ委第1号 旧東北電力ビル解体設計業務委託
物件住所	糸魚川市大町2丁目地内

2. 分析期間

分析実施日	2023年11月16日 ～ 2023年12月13日
-------	---------------------------


3. 分析方法

分析方法	JIS A 1481-1 (市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)		
測定機器	実体顕微鏡：(株)ニコン SMZ800 偏光・分散顕微鏡：(株)ニコン ECLIPSE LV100ND	分析室の温度	25℃

4. 分析結果

試料 No.	試料名	定性分析結果
51	3階通信機械室 床下 モルタル	クリソタイル含有
52	3階通信機械室 床 プラスチックタイル	不含有
53	3階通信機械室 壁下地 石膏ボード	不含有
54	3階通信機械室 天井 化粧石膏ボード	不含有
55	3階男子休憩室 天井 化粧石膏ボード	不含有
56	屋根下地 ルーフイング	不含有
57	屋根軒天 窯業系サイディング	不含有
58	床 下地モルタル	クリソタイル含有
	以下余白	

備考：対象としたアスベストはクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライトとします。



JIS A 1481-1での分析フロー

別添データ	試料No. 1
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	アスファルト防水	採取箇所	2階
着工年	-	採取部位	屋根
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件




試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階 屋根 アスファルト防水				
判定	含有		層構造	3層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率	
	層1	黒色	-	セルロース	-
	層2	ライトグレー	-	無	-
	層3	白色	クリソタイル アクチノライト	無	0.1～5.0%
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真（上段：クリソタイル 下段：アクチノライト）

	
伸長の符号：正	浸液屈折率： 1.550 分散色：（⊥） 青色
	
伸長の符号：正	浸液屈折率： 1.630 分散色：（⊥） 青色

別添データ	試料No. 2
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	折板裏打ち材ペフ材	採取箇所	3階
着工年	-	採取部位	屋根
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階 屋根 折板裏打ち材ペフ材			
判定	不含有	層構造	1層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	黄色	-	無
	層2	-	-	-
	層3	-	-	-
特記事項	-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 3
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	塗装ゆず肌	採取箇所	玄関
着工年	-	採取部位	軒天
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	玄関 軒天 塗装ゆず肌			
判定	不含有	層構造	2層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ライトグレー	-	無
	層2	茶色	-	セルロース
	層3	-	-	-
特記事項	-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 4
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	シリカスタッコ骨材塗装	採取箇所	-
着工年	-	採取部位	外壁吹付け
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	外壁吹付け シリカスタッコ骨材塗装				
判定	含有		層構造	5層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	茶色	-	無	-
	層2	白色	クリソタイル	無	0.1~5.0%
	層3	乳白色	クリソタイル	無	0.1~5.0%
	層4	白色	-	無	-
	層5	灰色	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 5
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	下地ラムダサイディング15mm	採取箇所	渡り廊下
着工年	-	採取部位	外壁
材料の種類	押出成形セメント板	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	渡り廊下 外壁 下地ラムダサイディング15mm				
判定	含有		層構造	1層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ライトグレー	クリソタイル	無	0.1～5.0%
	層2	-	-	-	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 6
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	吹付塗装材	採取箇所	渡り廊下
着工年	-	採取部位	外壁
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	渡り廊下 外壁 吹付塗装材			
判定	不含有	層構造	1層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無
	層2	-	-	-
	層3	-	-	-
特記事項	-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 7
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	クロス+薄ベニア+石膏ボード	採取箇所	1階廊下1
着工年	-	採取部位	天井下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	1階廊下1 天井下地 クロス+薄ベニア+石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	セルロース	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	茶色	-	セルロース	-
	層4	白色	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 8
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	クッションフロア	採取箇所	1階給湯室1
着工年	-	採取部位	床仕上げ
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階給湯室1 床仕上げ クッションフロア				
判定	不含有		層構造	5層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	無	-
	層2	ライトグレー	-	無	-
	層3	灰色	-	有機繊維	-
	層4	乳白色	-	無	-
	層5	ライトグレー	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 9
-------	---------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	1階給湯室1
着工年	-	採取部位	壁下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	1階給湯室1 壁下地 石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	白色	-	セルロース	-
	層2	乳白色	-	無	-
	層3	茶色	-	セルロース	-
	層4	白色	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 10
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	1階給湯室1
着工年	-	採取部位	天井下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	1階給湯室1 天井下地 石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	セルロース	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ライトグレー	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 11
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ジュラク下塗材	採取箇所	1階宿直室
着工年	-	採取部位	-
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階宿直室 ジュラク下塗材				
判定	不含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	無	-
	層2	白色	-	無	-
	層3	ライトグレー	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 12
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	仕上げ材	採取箇所	1階宿直室
着工年	-	採取部位	ジュラク壁
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階宿直室 ジュラク壁 仕上げ材			
判定	不含有	層構造	2層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	無
	層2	乳白色	-	無
	層3	-	-	-
特記事項	-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 13
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	木目石膏ボード	採取箇所	1階宿直室
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	ロックウール吸音天井板	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件



試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階宿直室 天井 木目石膏ボード				
判定	含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	茶色	-	セルロース	-
	層2	ライトグレー	クリソタイル	人造鉱物繊維	0.1~5.0%
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 14
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ケイカル板	採取箇所	1階倉庫2
着工年	-	採取部位	-
材料の種類	けい酸カルシウム板第1種	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	1階倉庫2 ケイカル板				
判定	含有		層構造	1層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	白色	クリソタイル	セルロース	0.1～5.0%
	層2	-	-	-	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 15
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	吹付塗装	採取箇所	1階廊下2
着工年	-	採取部位	壁
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階廊下2 壁 吹付塗装				
判定	不含有		層構造	1層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	茶色	-	無	-
	層2	-	-	-	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 16
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	リシン吹付	採取箇所	1階廊下2
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階廊下2 天井 リシン吹付				
判定	不含有		層構造	5層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	白色	-	無	-
	層2	灰色	-	無	-
	層3	ライトグレー	-	無	-
	層4	灰色	-	無	-
	層5	ライトグレー	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 17
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	スタッコ吹付塗装	採取箇所	1階空調機室
着工年	-	採取部位	壁
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階空調機室 壁 スタッコ吹付塗装				
判定	含有		層構造	5層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	茶色	-	無	-
	層2	乳白色	-	無	-
	層3	ライトグレー	-	無	-
	層4	白色	クリソタイル	無	0.1~5.0%
	層5	茶色	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 18
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	リシン吹付	採取箇所	1階空調機室
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階空調機室 天井 リシン吹付			
判定	不含有	層構造	2層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	白色	-	無
	層2	ライトグレー	-	無
	層3	-	-	-
特記事項	-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 19
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	配管保温材	採取箇所	1階廊下2
着工年	-	採取部位	-
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階廊下2 配管保温材				
判定	不含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	銀色	-	無	-
	層2	白色	-	無	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 20
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ビニル床タイル	採取箇所	2階階段ホール
着工年	-	採取部位	-
材料の種類	ビニル床タイル	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階階段ホール ビニル床タイル				
判定	不含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	無	-
	層3	ライトグレー	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 21
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	クッションフロア	採取箇所	2階事務室
着工年	-	採取部位	床
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階事務室 床 クッションフロア				
判定	含有		層構造	5層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ライトグレー	クリソタイル	無	0.1～5.0%
	層2	ベージュ	-	無	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	無	-
	層5	ライトグレー	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 22
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ビニル巾木	採取箇所	2階事務室
着工年	-	採取部位	-
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件



試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階事務室 ビニル巾木			
判定	含有	層構造	3層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	灰色	-	無
	層2	ライトグレー	クリソタイル	無
	層3	白色	-	無
特記事項	接着剤から石綿の含有が確認されました。			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率： 1.550 分散色：（⊥） 青色

別添データ	試料No. 23
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	2階事務室
着工年	-	採取部位	天井下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	2階事務室 天井下地 石膏ボード				
判定	不含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ライトグレー	-	セルロース	-
	層2	白色	-	無	-
	層3	ライトグレー	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 24
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ロックウール系吸音板	採取箇所	2階事務室
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	ロックウール吸音天井板	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階事務室 天井 ロックウール系吸音板				
判定	不含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ライトグレー	-	人造鉱物繊維	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 25
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	2階所長室
着工年	-	採取部位	壁下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名		2階所長室 壁下地 石膏ボード			
判定		不含有		層構造	3層
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	セルロース	-
	層2	白色	-	無	-
	層3	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項		-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 26
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	化粧石膏ボード	採取箇所	2階雑品庫
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	2階雑品庫 天井 化粧石膏ボード				
判定	不含有	層構造	4層		
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	茶色	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	茶色	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 27
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	化粧石膏ボード	採取箇所	2階階段1
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	2階階段1 天井 化粧石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ライトグレー	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ライトグレー	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 28
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	モルタル	採取箇所	2階事務室2
着工年	-	採取部位	床
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件



試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階事務室2 床 モルタル			
判定	含有	層構造	2層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	無
	層2	ライトグレー	クリソタイル	無
	層3	-	-	-
特記事項	-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 29
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	クッションフロア	採取箇所	2階事務室2
着工年	-	採取部位	床
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階事務室2 床 クッションフロア				
判定	不含有		層構造	5層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	無	-
	層2	乳白色	-	無	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	無	-
	層5	ライトグレー	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 30
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード2重	採取箇所	2階事務室2
着工年	-	採取部位	壁
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	2階事務室2 壁 石膏ボード2重				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	茶色	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	茶色	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 31
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	2階事務室2
着工年	-	採取部位	天井下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	2階事務室2 天井下地 石膏ボード				
判定	不含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	セルロース	-
	層2	白色	-	無	-
	層3	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 32
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ロックウール系吸音板	採取箇所	2階事務室2
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	ロックウール吸音天井板	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階事務室2 天井 ロックウール系吸音板				
判定	不含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ライトグレー	-	人造鉱物繊維	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 33
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ビニル床タイル	採取箇所	3階階段ホール2
着工年	-	採取部位	-
材料の種類	ビニル床タイル	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階階段ホール2 ビニル床タイル				
判定	含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	茶色	クリソタイル	無	0.1～5.0%
	層2	ベージュ	-	無	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 34
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	化粧石膏ボード	採取箇所	3階階段ホール2
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階階段ホール2 天井 化粧石膏ボード				
判定	不含有	層構造	4層		
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率	
	層1	ライトグレー	-	無	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 35
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	塩ビシート	採取箇所	3階会議室
着工年	-	採取部位	床
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階会議室 床 塩ビシート				
判定	不含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ライトグレー	-	無	-
	層2	白色	-	有機繊維	-
	層3	ベージュ	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 36
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	3階会議室
着工年	-	採取部位	天井下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階会議室 天井下地 石膏ボード				
判定	不含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	セルロース	-
	層2	白色	-	無	-
	層3	ライトグレー	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 37
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ロックウール系吸音板	採取箇所	3階会議室
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	ロックウール吸音天井板	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階会議室 天井 ロックウール系吸音板				
判定	不含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ライトグレー	-	人造鉱物繊維	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 38
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	3階通信機械室1
着工年	-	採取部位	壁下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階通信機械室1 壁下地 石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ライトグレー	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 39
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	化粧石膏ボード	採取箇所	3階通信機械室1
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階通信機械室1 天井 化粧石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 40
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	塩ビシート	採取箇所	3階ロッカー室
着工年	-	採取部位	床
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階ロッカー室 床 塩ビシート				
判定	不含有		層構造	5層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ベージュ	-	無	-
	層2	乳白色	-	無	-
	層3	灰色	-	無	-
	層4	ライトグレー	-	有機繊維	-
	層5	黄色	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 41
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	モルタル	採取箇所	3階渡り廊下1
着工年	-	採取部位	床
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階渡り廊下1 床 モルタル				
判定	含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	クリソタイル	無	0.1~5.0%
	層3	ライトグレー	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 42
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ビニル床タイル	採取箇所	3階渡り廊下1
着工年	-	採取部位	-
材料の種類	ビニル床タイル	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階渡り廊下1 ビニル床タイル				
判定	不含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	無	-
	層3	ライトグレー	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 43
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	3階渡り廊下1
着工年	-	採取部位	壁下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階渡り廊下1 壁下地 石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 44
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	化粧石膏ボード	採取箇所	3階渡り廊下1
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階渡り廊下1 天井 化粧石膏ボード				
判定	不含有	層構造	4層		
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 45
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	均しモルタル	採取箇所	-
着工年	-	採取部位	屋根1
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	屋根1 均しモルタル				
判定	不含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	灰色	-	無	-
	層2	ライトグレー	-	無	-
	層3	白色	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 46
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	アスロック60mm塗装品	採取箇所	-
着工年	-	採取部位	外壁1
材料の種類	仕上塗材、 押出成形セメント板	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件



試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	外壁1 アスロック60mm塗装品				
判定	含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ライトグレー	クリソタイル	無	0.1~5.0%
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 47
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	モルタル仕上げ	採取箇所	-
着工年	-	採取部位	地覆
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	地覆 モルタル仕上げ				
判定	含有		層構造	3層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	灰色	-	無	-
	層2	ライトグレー	クリソタイル	無	0.1~5.0%
	層3	ベージュ	-	無	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 48
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ラスモルタル	採取箇所	1階車庫
着工年	-	採取部位	柱型
材料の種類	仕上塗材	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階車庫 柱型 ラスモルタル			
判定	含有	層構造	2層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無
	層2	ライトグレー	クリソタイル	無
	層3	-	-	-
特記事項	-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 49
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	耐火被覆	採取箇所	1階車庫
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	吹付け材	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	1階車庫 天井 耐火被覆				
判定	不含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ライトグレー	-	人造鉱物繊維	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 50
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	モルタル	採取箇所	2階事務所
着工年	-	採取部位	床下地
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	2階事務所 床下地 モルタル			
判定	含有	層構造	2層	
層別分析	色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	茶色	-	無
	層2	ライトグレー	クリソタイル	無
	層3	-	-	-
特記事項	-			

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 51
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	モルタル	採取箇所	3階通信機械室
着工年	-	採取部位	床下
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階通信機械室 床下 モルタル				
判定	含有		層構造	1層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ライトグレー	クリソタイル	無	0.1～5.0%
	層2	-	-	-	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色

別添データ	試料No. 52
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	プラスチックタイル	採取箇所	3階通信機械室
着工年	-	採取部位	床
材料の種類	ビニル床タイル	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	3階通信機械室 床 プラスチックタイル				
判定	不含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	無	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 53
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	石膏ボード	採取箇所	3階通信機械室
着工年	-	採取部位	壁下地
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階通信機械室 壁下地 石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 54
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	化粧石膏ボード	採取箇所	3階通信機械室
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階通信機械室 天井 化粧石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 55
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	化粧石膏ボード	採取箇所	3階男子休憩室
着工年	-	採取部位	天井
材料の種類	石こうボード	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化
----------	----

3. 分析結果

試料名	3階男子休憩室 天井 化粧石膏ボード				
判定	不含有		層構造	4層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	茶色	-	セルロース	-
	層2	ベージュ	-	セルロース	-
	層3	白色	-	無	-
	層4	ベージュ	-	セルロース	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 56
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	ルーフィング	採取箇所	-
着工年	-	採取部位	屋根下地
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件


試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	屋根下地 ルーフィング				
判定	不含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	茶色	-	セルロース	-
	層2	黒色	-	セルロース	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 57
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	窯業系サイディング	採取箇所	-
着工年	-	採取部位	屋根軒天
材料の種類	窯業系サイディング	試料採取日	2023年11月6日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件

試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	屋根軒天 窯業系サイディング				
判定	不含有		層構造	2層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	乳白色	-	無	-
	層2	ライトグレー	-	セルロース	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真



別添データ	試料No. 58
-------	----------

1. 採取履歴

建材名	下地モルタル	採取箇所	-
着工年	-	採取部位	床
材料の種類	その他の材料	試料採取日	2023年11月13日
試料採取者	古畑・シグマ経常共同企業体	試料受付日	2023年11月16日

2. 分析条件



試料調製/前処理	灰化/酸処理
----------	--------

3. 分析結果

試料名	床 下地モルタル				
判定	含有		層構造	1層	
層別分析		色調	石綿の種類	非石綿繊維	推定石綿質量分率
	層1	ライトグレー	クリソタイル	無	0.1～5.0%
	層2	-	-	-	-
	層3	-	-	-	-
特記事項	-				

※層1から表層側になります。

4. 顕微鏡写真

	
伸長の符号：正	浸液屈折率：1.550 分散色：（⊥）青色