

通学路における合同点検箇所一覧表

要請の観点

観点①見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所や大型車の進入が多い箇所

観点②過去に事故に至らなくても、ヒヤリハット事例があった箇所

観点③保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

【合同点検日 令和5年9月26日】

番号	小学校名及び通学し番号	道路管理者	危険箇所		対策実施担当				対策内容		
			危険箇所の位置・形状	理由	学校	道路管理者				警察	
						国	県	市			
1	磯部小学校1	市	市道筒石臨港線 糸魚川市筒石463番地1 (筒石郵便局前)	狭い路地ではあるが生活道路のため自動車の往来があり通行が危険	済					学校は安全指導・注意喚起実施	
2	磯部小学校2	市	市道筒石線 糸魚川市筒石144番地 ～183番地(筒石公民館前)	狭い路地ではあるが生活道路のため自動車の往来があり通行が危険	済					学校は安全指導・注意喚起実施	
3	能生小学校1	県	県道西飛山能生線 糸魚川市桂・桂橋	車が車速を落とさずに通過する。			済			カーブの手前に路面表示(市街地方向)	
4	南能生小学校1	県	県道西飛山能生線(糸魚川市大字溝尾 学校前道路)	通学路であるが歩道がないため危険 横断する場所に横断歩道がない	済					学校は安全指導・注意喚起実施	
5	南能生小学校2	県	県道西飛山能生線(糸魚川市大字横 バス停前)	積雪時に歩道となる場所が狭い			済			道路と合わせて、歩道の除雪も要望	
6	南能生小学校3	県	県道西飛山能生線(糸魚川市大字溝尾)	歩道がないため危険			○			R5年改修工事完了予定	
7	中能生小学校1	県	県道西飛山能生線 糸魚川市大字平404 中能生小学校前横断歩道	能生方面からだと左カーブ後に横断場所があるので視認しにくい。朝、東にある太陽と重なり、信号機の色が見えにくいことがある。登校指導中、児童が横断するときに、車が通行しそうなことがあった。この県道は制限速度時速40kmであるが、時速60kmほど出している自動車が多く危険を感じる人が多い。					済	横断歩道は対応済 パトロール実施(速度取り締まり重点地域)	
8	中能生小学校2	県	県道西飛山能生線 糸魚川市大字平518 付近横断歩道	能生方面からの「路面の横断歩道あり」の標識が薄くなっていたが、修正され整備された。過去には能生方面から来た車が順に3台止まってくださり、児童・保護者が横断しようとしたところ、その3台を追い抜いた車がつっこんできたことがあった。この県道は制限速度時速40kmであるが、時速60kmほど出している自動車が多く危険を感じる人が多い。					済	横断歩道は対応済 パトロール実施(速度取り締まり重点地域)	
9	中能生小学校3	市	市道榎能生線(糸魚川市大字中野口)	歩道が無く、車両と歩行者の接触の恐れがあるため危険→歩道の改修工事が終了し、歩道が整備された。				済		改修工事を実施済	
10	下早川小学校1	市	保育園付近の三叉路。	優先がどちらか分かりにくいので、止まれの表示を見落とし、車の衝突の危険性有り。<対応済み(白線・停止線)>				済	済	優先道路がわかるように波線の外側線表示済 路面標示「止まれ」塗り替え済	
11	下早川小学校2	県	県道湯之河内・梶屋敷停車場線(月不見・滝川原付近)	県道を走る車のスピードが全般的に速い。40km制限にしてほしい。					済	パトロール実施(速度取り締まり重点地域)	
12	下早川小学校3	市	市道中央線 新町の裏道、道路わきの段差。	柵もなく、車をよけようとする高低差がある道路上から地面へ落ちる危険性あり。	済					学校は安全指導・注意喚起実施(道路管理者…雪捨て場との関連があり地区と協議)	
13	下早川小学校4	県	県道湯之河内・梶屋敷停車場線(新町5区)	横断歩道がないため、大半の車がスピードを出して通過していく中、車の往来の間を見て児童が横断しなければならない。県道は歩道が狭いため、小学生が歩くには危険が伴う。横断歩道の設置を希望。地域からも多数要望あり。ゴミステーションにゴミを出すため、お年寄りが多く使用。朝は危険な場面もあった。	済						学校は安全指導・注意喚起実施
14	下早川小学校5	市	市道下早川保育園裏通線、中央線新町5区の裏道	県道の抜け道になっているため、朝(登校時)の交通量が日中に比べて多くなる。	済					学校は安全指導・注意喚起実施	
15	下早川小学校6	県	県道湯之河内・梶屋敷停車場線、広域農道(谷根)。	道幅が広いので、車がスピードを出して走行して危険。	済				済	学校は安全指導・注意喚起実施 パトロール実施(速度取り締まり重点地域)	
16	下早川小学校7	県	県道湯之河内・梶屋敷停車場線(新町5区)	保育園、公民館に通じる交差点。こども飛び出しのヒヤリハットが発生している。「飛び出し注意」の看板設置をお願いしたい。	済					「飛び出し注意」の看板設置は地区又はPTA、安全協会と協議	

【合同点検日 令和5年9月26日】

番号	小学校名及び通学し番号	道路管理者	危険箇所		対策実施担当				対策内容	
			危険箇所の位置・形状	理由	学校	道路管理者				警察
						国	県	市		
17	下早川小学校8	市	市道下早川田中3号線 新道区民会館前T字路	県道の抜け道になっている通りと、バス利用児童がバス停から歩いてくる道とのT字路。車の停止線が消えているため、新たに引き直して欲しい。				○	道路管理者は、R5年路面標示実施予定	
18	下早川小学校9	県	県道湯之河内・梶屋敷停車場線(大平)	大平バス停付近交差点。見通しの良い直線道路のため、乗用車や工事用大型車両がスピードを出して走行。バス停の利用者のために横断歩道を設置して欲しい。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
19	下早川小学校10	県	県道湯之河内・梶屋敷停車場線(新道～滝川原)	滝川原から新道への歩行者用道路が急に狭くなり、危険。もう少し広いと歩きやすい。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
20	大和川小学校1	国	国道8号線 田伏～梶屋敷	歩道の鎖状ガードレールがない場所が多い		済			浦本地区から順次上の段のチェーンを優先して修繕済	
21	大和川小学校2	国	国道8号線(糸魚川東バイパス)糸魚川東交差点	見通しのよい直線道路で、速度が上がりやすい		済		済	既存の路面標示「速度落とせ」等の塗り替え済 パトロール実施	
22	大和川小学校3	市	国道8号線から糸魚川東バイパスへ向かう途中の交差点	田伏団地方面の児童が横断するが、横断歩道がない	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
23	大和川小学校4	市農道	広域農道早川線 厚田交差点	特に早川側からの車の速度が速い				済	既存の路面標示「スピード落とせ」等を塗り替え済	
24	大和川小学校5	市	市道薬師堂線 梶屋敷 糸魚川東バイパス近く	歩行部分と用水の境がなく、用水の水が多いときは危険	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
25	大和川小学校6	県	県道湯之河内・梶屋敷停車場線(糸魚川市大字梶屋敷)	防護柵で仕切っただけで歩道が狭く危険			済		改修工事を実施済	
26	西海小学校1	県	県道上町屋釜沢糸魚川線の水保～羽生(カーブから郵便局)間	直線であり、車のスピードが出ている(追加)水保地区内から県道に出るカーブに横断歩道がなく、見通しがよくない。	済			済	学校は安全指導・注意喚起実施 パトロール実施(速度取り締まり重点地域)	
27	西海小学校2	県	県道上町屋釜沢糸魚川線と羽生橋の道路のT字路	幹線道路への抜け道。通勤時間帯には通行量多い	済			済	学校は安全指導・注意喚起実施 パトロール実施(速度取り締まり重点地域)	
28	西海小学校3	県	県道上町屋釜沢糸魚川線(2のすぐ北側)	カーブで、車から、歩行者や対向車が見えにくい	済			済	学校は安全指導・注意喚起実施 パトロール実施(速度取り締まり重点地域)	
29	西海小学校4	県	県道上町屋釜沢糸魚川線	店からの車の出入りが多い	済				学校は安全指導・注意喚起実施と防犯パトロール員の対応	
30	西海小学校4	県	県道上町屋釜沢糸魚川線バス回転場前	歩道がはっきりしない(バスの出入りがあるために縁石がほぼない)	済				学校は安全指導・注意喚起実施と防犯パトロール員の対応	
31	糸魚川東小学校5	市	市道新幹線側道	側道は信号がなく、スピードを出した一般車両も走行する。				済 済	路面標示対応済み パトロール・取り締まりで対応済	
32	糸魚川東小学校8	市	市道蓮台寺排水路	水路の脇の柵が低い。				済	柵の改修済	
33	糸魚川東小学校9	県	県道西中糸魚川線 中央大通り線	交通量が多い。				済	警察はパトロール対応済	
34	糸魚川東小学校20	市	市道線路下地下道	暗く、人通りが少ない。坂で見通しもよくないので自転車の通行注意。				○	道路管理者は、R5年照明を改修予定	
35	糸魚川東小学校1	市	市道北浜通線 消防小屋付近(寺町3丁目付近)	交通量が多く、見通しもよくない。横断時は注意。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
36	糸魚川東小学校2	市	市道北浜通線 交差点	朝夕の交通量が多く、見通しもよくない。横断時は注意。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
37	糸魚川東小学校3	市	まがたま陸橋(市道糸魚川東小学校寺町線)	照明があるが通行を下から確認できない。人通りが途切れると死角になる。雨天時は滑りやすく注意	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
38	糸魚川東小学校4	市	市道蓮台寺線 税務署交差点	建物の壁で見通しが悪い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
39	糸魚川東小学校6	市	市道蓮台寺線 税務署前通り	歩道がせまい。通行注意。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	

【合同点検日 令和5年9月26日】

番号	小学校名及び 通し番号	道路 管理者	危険箇所		対策実施担当				対策内容	
			危険箇所の位置・形状	理由	学校	道路管理者				警察
						国	県	市		
40	糸魚川東小 学校7	市	市道寺町交差点 市道奴 奈川線	交通量が多い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
41	糸魚川東小 学校10	市	市道天神堂線	交通量が多くカーブの連続で見通しが悪い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
42	糸魚川東小 学校11	市	市道蓮台寺線	交通量が多い。道狭い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
43	糸魚川東小 学校12	市	市道東キワ線	朝、交通量が多い。道狭い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
44	糸魚川東小 学校13	市	北平堂線・市道蓮台寺線 との交差点(昌禅寺近く)	見通しが悪い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
45	糸魚川東小 学校14	市	市道蓮台寺下水路側道線	下水路に架かる橋に柵がない。落下すると危険。 道が狭く、歩道もない。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
46	糸魚川東小 学校15	市	市道北平堂線	バス通り交通量多い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
47	糸魚川東小 学校16	県	県道西中糸魚川線 中央 大通り線 スーパーマ ケット付近	車の出入りが多い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
48	糸魚川東小 学校17	市	市道大排水路線	近くに地域振興局があるが、街灯もなく、 人通りも少ない。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
49	糸魚川東小 学校18	市	市道中断道線	見通しの悪い交差点。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
50	糸魚川東小 学校19	市	えちご押上ひすい海岸駅 駐車場	夜街灯少なく、車に注意。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
51	糸魚川小学 校1	市	市道上刈白馬通線 糸魚 川市上刈3丁目～2丁目	幹線道路の抜け道となっており交通量が多 く、車の速度も速い。 歩道も狭い。			済	済	路面標示済 警察はパトロール実施	
52	糸魚川小学 校2	市	市道清崎線 清崎 白嶺 高校前の道路	道幅が狭いのに関わらず、車の通行が多 い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
53	糸魚川小学 校3	市	市道高砂線 路地(中央2丁目:糸魚川 小学校前～アルプス口 前)	狭い道で交通量が多い。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
54	糸魚川小学 校4	県	国道148号 横町2・3・ 4・5丁目の境の交差点	国道148号線を横断しなければならない。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
55	糸魚川小学 校5	市	市道奴奈川支線 一の宮1 丁目下水道	柵はあるもの子どもたちがぐれそうな ぐらいの間があり、下水道に落ちそうである。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
56	糸魚川小学 校6	市	市道横町浜浦通線 横町 5丁目17番前道路	道が狭い。車がスピードを出して通ると危 ない。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
57	糸魚川小学 校7	市	市道横町浜浦通線 横町 5丁目21番前道路	道が狭い。車がスピードを出して通ると危 ない。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
58	糸魚川小学 校9	市	市道糸魚川駅南線 中央1 丁目～2丁目糸魚川駅南 線	交通量が多く横断が危険	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
59	糸魚川小学 校10	市	市道三反田線 中央1丁目 三反田線	車の通りが多い。 朝の通勤時間帯に三反田線を車同士がす れ違う時に、幅員が狭くて登校中の小学生 の列ギリギリを車が通り抜けていく。 現在要請中ですが、三反田線と糸魚川駅南 線の交差点に横断歩道をつけてほしい。	済				学校は安全指導・注意喚起実施 (警察 横断歩道については、道 路構造物の位置関係で設置で きない。既存の横断歩道を利用)	
60	糸魚川小学 校13	市	市道天神堂線 一の宮4 丁目1番～3番 市役所 南側道路	市役所の南側の道路に歩道もしくは白線の 拡張をしてほしい。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	
61	糸魚川小学 校14	市	市道天神堂線 一の宮2 丁目2番	カーブミラーの設置はあるが、時間帯に よっては、光が反射してミラーではよく見 えない時がある。目視するには、大分道路 に出なくてはいけないため、危ない。 スピードを出して、走る車もあるため、危 ない。	済				学校は安全指導・注意喚起実施	

【合同点検日 令和5年9月26日】

番号	小学校名及び通学し番号	道路管理者	危険箇所		対策実施担当					対策内容
			危険箇所の位置・形状	理由	学校	道路管理者			警察	
						国	県	市		
62	糸魚川小学校15	市	市道大排水路線 一の宮1丁目7番	通学路だが、曲がって入ってくる車が多いので、特に朝は小中学生の横断が重なりと危ない。	済				済	「停止線」及び「止まれ」塗り替え済
63	糸魚川小学校16	市	市道南参道支線 一の宮1丁目6番～7番	通学路だが、スピードを出して通り抜ける車があり、怖いことがある。	済					学校は安全指導・注意喚起実施
64	糸魚川小学校18	市	市道南参道線 一の宮1丁目1番	「とまれ」の標識がうすくなっており分かりにくい。				済		「トマレ」塗り替え済
65	糸魚川小学校19	市	市道横西川原山本線 中谷内バス通り	歩道が左右確保されていなく、狭い。				済		外側線の塗り替え済
66	糸魚川小学校20	市	市道今井旧松本線 西川原	歩道が狭く、バス停まで行くときが危ない。	済					学校は安全指導・注意喚起実施
67	糸魚川小学校21	県	県道西中糸魚川線(中央大通り線)	交通量が多く危険					済	警察はパトロール対応済
68	大野小学校1	市	市道中央大道路線 タナベ大野工場付近から大野小学校までの通り	通学の時間帯に交通量が多く、直線で速度が出やすく危険。	済			済	済	学校は安全指導・注意喚起実施 警察はパトロール実施 道路管理者…路面表示済
69	大野小学校2	市	市道中央大道路線 一本木入口バス停前交差点	一時停止無視の自動車多い。近所の植栽で見通しが悪い。					済	警察 一時停止取り締まり実施、持ち主樹木の伐採済
70	大野小学校3	県	国道148号線 牧江米店付近交差点	交通量多い 付近に児童宅あるが、横断歩道のある信号まで遠い。	済					学校は安全指導・注意喚起実施
71	大野小学校4	市	市道中央大道路線 越後大野郵便局付近十字路	交通量多い 越後大野郵便局移設に伴い、交通量が増加している。	済					学校は安全指導・注意喚起実施
72	根知小学校1	県	県道川尻・小谷・糸魚川線 糸魚川市根小屋	見通しは良いが、緩やかなカーブで車がスピードを出すため	済				済	学校は安全指導・注意喚起実施 駐在のパトロール実施
73	田沢小学校1	市	市道田沢浜環状線 位置指定道路 交差点	狭い道路から広い道路へ出る箇所が、上り坂の頂点になっているため、車が見えにくい。	済			済		学校は安全指導・注意喚起実施 ストップマーク張替済
74	田沢小学校2.8	県	県道姫川港青海線 歩道のない道路	幹線道路の抜け道になっている道路。また、歩道がなく道幅が狭いため、車が歩行者のそばを通り危険。雪道になり、傘をさしていると危険度が増加する。				済		側溝改修を行い、歩行区域の確保済
75	田沢小学校3	県・市	県道姫川港青海線 市道院田線 市道ぬな川線 交差点	朝、通勤の車通りが多く、狭い道から広い道路に出る際に危険。	済					学校は安全指導・注意喚起実施
76	田沢小学校4	市	市道八千川公園1号線	R148号線の抜け道になっており、車通りが多い。				済		電柱等に看板設置済(スピード落とせ)
77	田沢小学校5	市	市道須沢公園連絡線、須沢公園1号線	特に須沢公園と市営住宅の間の道路の見通しが悪い。南に向かって下校していると、車に気付きにくい。				済		公園の樹木の枝落とし等で対応済
78	田沢小学校6	県	県道姫川港青海線 市道田沢学校線	下校時に田沢小学校側から歩いてくると、交差点の左右が非常に見づらく、危険。	済					学校は安全指導・注意喚起実施
79	田沢小学校7	県	県道姫川港青海線	朝、車通りが多く、車の速度も速い。	済					学校は安全指導・注意喚起実施
80	田沢小学校9	県・市	県道姫川港青海線 市道須沢イカリ2号線 市道須沢東環状線	大きな車が多く通行する。	済					学校は安全指導・注意喚起実施
81	田沢小学校10	市	市道大坪公園1号線	4番から続く、青海通り線への抜け道。車の速度が速い。				済		電柱等に看板設置済(スピード落とせ)
82	青海小学校1	市	市道名引宮の上線 糸魚川市青海・宮の上橋	R3 6月 登校時の児童と自転車との接触事故があった。	済				済	学校は安全指導・注意喚起実施 警察はパトロール実施
83	青海小学校2	市	市道名引宮の上線 糸魚川市青海・宮の上橋 付近ガードレール	ガードレールが無く、カーブしてくる車と児童の距離が大変近いため危険	済			済	済	学校は安全指導・注意喚起実施 警察はパトロール実施 道路管理者はガードレールを延長済
計					57	2	5	16	19	